

Wile 26



Wile 55



Wile 65



Wile 200



# Wile

- Determina cuándo cosechar, entregar, secar o ventilar los granos
- Evalúa la calidad futura del forraje
- Evita los riesgos de incendio

## Ventajas

- **Sencillez** : Lectura rápida y directa en la pantalla digital portátil.
- **Seguridad** : Se puede calibrar respecto a un método de referencia o a un humidímetro autorizado.

	Wile 26	Wile 55	Wile 65	Wile 200
Productos analizados	Paja y forraje en pacas o hileras	Granos de cereales, oleaginosos y proteaginosos*		Granos de cereales, oleaginosos y proteaginosos**
Ventajas	Ajuste de la densidad de la paca entre 80 y 400 kg/m <sup>3</sup>	- Compensación automática de la temperatura - Resistencia a las vibraciones, sin piezas mecánicas móviles - 16 calibraciones de granos preestablecidas		- Compensación automática de la temperatura - Compatible USB
			- Muestra el nombre del grano y el menú	
Humedad	del 10% al 85% según el producto +/- 0,5%	del 4 al 41% según el producto +/- 0,5%	del 4 al 41% según el producto +/- 0,5%	del 2 al 32% +/- 0,3%
Temperatura	del 0 al 80°C +/- 0,2%	No medida	del 0 al 80°C +/- 0,2% (via el sonda externo)	del 5 al 45°C +/- 0.1%
Accessoires	Sonda de temperatura (opcional)		Sonda de temperatura	

\*trigo blando, cebada, cebada de invierno, colza, girasol, maíz, maíz húmedo, trigo duro, avena, centeno, guisantes, soja, arroz, sorgo, raigrás.

\*\*trigo blando, cebada, colza, girasol, maíz, trigo duro, avena, centeno, guisantes, soja, arroz, sorgo.